



2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

4to. Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 31/diciembre/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Universidad Veracruzana

PRIORIDAD


1

Nombre de la obra: **Construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán**

Porcentaje de avance

40%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



MANAGUA ESQ. BERLIN, MADRID, PANAMA, COL. NUEVA MINATITLÁN, MANZ. 27 Y 31, MINATITLÁN, VER.

FOTOS



F1




F2



F3



F4



F5

Observaciones :

Obra en proceso

  
Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh  
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

  
Mtra. Norma Angélica Maguiness López  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

  
Dr. Martín Gerardo Aguiar Sánchez  
Rector

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

4to. Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 31/diciembre/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

1%

PRIORIDAD


2

Nombre de la obra: **Construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan en Espinal, Ver.**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



CALLE TECOLUTLA S/N COL CORPUS CHRISTI, ESPINAL, VER.

FOTOS



F1: Exterior



F2: Exterior

Observaciones :  
Obra en proceso



F3: Exterior



F4: Exterior



F5: Exterior

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleñ  
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Norma Angelly Argüelles López  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez  
Rector

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

4to. Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 31/diciembre/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD


3

Nombre de la obra: **Construcción 3a. etapa edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz.**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



CALLE PUESTA DEL SOL SAN MANZANA 5, FRACC. VISTAMAR, VERACRUZ, VER

FOTOS



F1: Fotografía tomada desde el primer nivel del Edificio C, se observa los trabajos ya terminados.



F2: Fotografía tomada desde el segundo nivel del Edificio C se observa los trabajos ya terminados.



F3: Fotografía tomada desde el segundo nivel del Edificio C donde se observa los trabajos ya terminados.



F4: Fotografía tomada a nivel del suelo desde el estacionamiento de la facultad, se observa los trabajos ya terminados.

Observaciones :

Obra concluida



F5: Fotografía tomada desde el segundo nivel del Edificio C, se observa los trabajos ya terminados.

Arq. Miguel Angel Cano Asselelin  
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mra. Norma Angélica Lagunes López  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez  
Rector

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
4to. Trimestre 2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Fecha de elaboración: 31/diciembre/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN




Universidad Veracruzana


PRIORIDAD 4 Nombre de la obra:

Construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (Inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Porcentaje de avance

25%

FOTOS



F1



F2

Observaciones :


Obra en proceso



F3





F4



F5

  
Arq. Miguel Ángel Cano Aseleih  
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

  
Mtra. Norma Angélica Argueta López  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

  
Dr. Martín Gerardo Aguirre Sánchez  
Rector

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.