



Comisión de Protección Civil y Seguridad
Universidad Veracruzana

FACULTAD DE PSICOLOGÍA REGION VERACRUZ

ANÁLISIS DE RIESGO

Se realizó un recorrido en las instalaciones en compañía del Ing. Federico Méndez Sánchez de la empresa Phoenix Extintores, y de estudiantes de diversos niveles, identificando lo siguiente:

SEGUNDO PISO

- [Cornisa](#) (darle mantenimiento)
- [Canaletas de agua para la lluvia](#) (fijarlas)
- [Caja de registro de energía eléctrica](#) (en todo los pisos)
- [Baño de varones \(cuarteaduras\) foto 2, foto 3](#)
- [Biblioteca \(cuarteaduras de riesgo\)](#)
- [Caja de registro de Pastillas \(Bioterio\) \(hace falta la señalética: Peligro alto voltaje\)](#)
- [Caja de registro de instalación eléctrica \(varias\)](#)
- [Baño de mujeres \(cuarteaduras en el azulejo\)](#)
- [Salón 12 \(multicontacto quemado\)](#)
- [Cubículo Mtro. Isaac Echazarreta](#) y [Dr. Javier López \(cuarteaduras\)](#)

PRIMER PISO

- [Salón 7 multicontacto quemado \(cambiar\)](#)
- [Salón 6](#) (cuarteaduras techo y por ventana, tapa rota del encendido del clima) y faltan tapas de [registros 1, 2, 3,](#)) (poner las tapas)
- [Casilleros \(Se requiere asegurarlo o fijarlos a la pared\)](#)
- [Caja de registro escaleras primer piso \(colocar la señalética: Peligro Alto Voltaje\)](#)
- [Cubículo 1 \(cuarteaduras\)](#)
- [Cámara de Gessell](#) (cuarteaduras por ventanas, empate de sala de posgrado, pared de TV). Parte 1, [2, 3, 4](#)
- Bodega materiales inflamables (papelería, diésel, cloro)

PLANTA BAJA

- Salón 1 hay cuarteaduras
- [Baño de mujeres](#) cuarteaduras en el área de regaderas
- [Baño de hombre](#) múltiples cuarteaduras en el área de regaderas
- [Pasillo de Baños de alumnos \(quitar todo lo que estorbe\)](#)
- [Cornisa de Estacionamiento](#)



Comisión de Protección Civil y Seguridad
Universidad Veracruzana

FACULTAD DE PSICOLOGÍA REGION VERACRUZ

FACHADA PSICOLOGÍA LADO 20 DE NOVIEMBRE

- [Secretaría académica \(cuarteadura\)](#)

FACHADA PSICOLOGÍA LADO ALACIO PÉREZ

- [Cuarteadura de escalera de primer piso](#)
- [Cornisa de Estacionamiento parte 1](#)
- [Sala de Juntas parte 1 , parte 2 \(cuarteaduras\)](#)
- [Baños de alumnos parte 1 parte 2, parte 3](#)

Riesgos Externos

- [Transformador de Luz aéreo](#)
- [Control de Semáforo](#)
- [Poste de Luz y Telmex](#)