




REPORTE DE VISITA
FACULTAD DE
CONTADURÍA
LUNES 23 DE MARZO 2015

COORDINACION REGIONAL
PARA LA **SUSTENTABILIDAD** UV

CoSustentaUV



La instalación actual del sistema de purificación de agua de la Facultad de Contaduría y Administración se encuentra fuera de funcionamiento. Sin embargo la instalación existe y esta consta de una toma de agua proveniente de una cisterna Rotoplas (1) la cual almacena el agua utilizada en todo el edificio. Posteriormente el agua es distribuida por un hidroneumático (2) hacia los servicios sanitarios. En esta fase, el agua tiene un primer contacto con una llave de nariz (3) de la cual se desprende la alimentación de tubo plus (4) hacia la purificadora de agua. Esta se encuentra localizada a la salida de los sanitarios del edificio (5).




Como parte de la inspección se realizó una revisión interna al sistema de purificación de agua (1). En ella se constató que el filtro de sedimentos se encuentra en mal estado y sucio (2). El deposito de filtro de carbono activado esta sucio del mismo modo (3). Finalmente se constató que la lámpara de luz ultra violeta se encuentra en mal estado (5).



EL interior del filtro de sedimentos presentaba suciedad (1) se procedió a limpiarlo, intentando que mientras su estancia aun sin ser utilizado, pudiera permanecer en un mejor estado (2). La instalación de la purificadora de agua una vez que es filtrada, es conducida por un tubo hacia las llaves de salida. La instalación cuenta con cuatro llaves de salida (3). El estado actual de las tuberías es deficiente, en ellas se encuentran sedimentos e insectos que se han acumulado por la falta de uso (4) por tal motivo el producto es agua que presenta olor y color marrones (5).

OBSERVACIONES

- El sistema de purificación de agua, se encuentra fuera de servicio.
- La salida de agua del sistema de agua purificada se encuentra localizada en un espacio de transición entre los servicios sanitarios de la Facultad donde es constante la presencia de los olores provenientes de los mismos.
- Debido al punto anterior las autoridades de la entidad argumentan que no es grato para los usuarios beber agua en un espacio que psicológicamente genera desconfianza pues se encuentra en un punto de convección entre la intendencia y los sanitarios.
- Las autoridades de la Facultad mencionan a demás que existe una falta de interés por parte de los alumnos que asisten al edificio hacia la purificadora de agua. Por desinformación y por el mal estado de la misma.



Isométrico, Instalación de sistema de purificación de agua en la Facultad de Contaduría y Administración, Ixtaczoquitlán.