



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Coordinación Regional del

Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo



Sistema Universitario
de Gestión Integral de Riesgo

Reporte de Evaluación de Simulacro

Sede	Centro de Idiomas Orizaba
Dirección	Poniente 7 no. 1383 Col. Centro Orizaba, Ver.
Fecha	19/09/2019
Responsable de SUGIR	Mca. Verónica Martínez Ramos

Se procedió a la realización del simulacro en las instalaciones de la Facultad con los datos previamente proporcionados. El simulacro tuvo una duración de evacuación de 01:00.19 minutos, iniciando a las 10:00 hrs y finalizó a las 10:01:00.19 hrs. Aproximadamente participaron 77 estudiantes en conjunto con personal docente y administrativo. Se utilizaron silbatos como método de alerta.

Se realizaron las siguientes actividades:

Si	No	Actividad
X		Se contó con puestos de mando.
	X	Se contó con un puesto de primeros auxilios.
X		Se aplicó un plan de alertamiento y revisión de daños.
	X	Se notificó al Ayuntamiento correspondiente sobre el simulacro.
	X	Se comunicó a los vecinos de la dependencia sobre la realización del simulacro.
X		Se identificaron previamente los puntos de reunión

A continuación se presentan las observaciones del simulacro:

- Para la organización se contó con la participación de la UIGIR de la Entidad, la cual está compuesta por 6 docentes en Centro de idioma Orizaba y 2 docentes en CAA USBI IXTAC.
- Previamente se identificaron los 4 puntos de reunión en donde la comunidad estudiantil debe ubicarse.
- Se evacuaron los 2 edificios: Edificio A planta alta y baja y Edificio B planta baja donde se encuentra el CAA Orizaba.
- No se reportaron incidentes en el simulacro.
- Una vez evacuada a toda la población estudiantil y académicos, la UIGIR realizó el protocolo de verificación de las instalaciones, una vez terminado el recorrido, se procedió a dar la indicación de que se volviera a las instalaciones.

REPORTE DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y MEJORAS

Por otro lado, se incluyen también áreas de mejora u oportunidad para el mejor desalojo en situaciones reales:



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Coordinación Regional del

Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo



Sistema Universitario
de Gestión Integral de Riesgo

- A pesar de que se cuenta con dos salidas de emergencia; una de ellas que se encuentra en el baño de damas en el segundo piso Edificio A; esta es riesgosa debido a la altura a la que se encuentra la escalera de emergencia a donde da.
- Por otro lado, a la salida de emergencia que se localiza en el baño de varones se le podría instalar una barra antipánico, de tal modo que se abriera por dentro al empujar pero no por fuera. Cabe mencionar que por seguridad contra robo las dos salidas de emergencia se encuentran por lo regular con candado.
- Entre los edificios A y B se llegan a estacionar hasta tres camionetas. En ocasiones muy pegadas una con otra, haciendo el paso muy difícil entre ellas, lo cual en algún momento puede hacer el tránsito de las personas lento hacia el punto de encuentro para ponerse a salvo.
- Se necesita regular el uso del estacionamiento del frente en la esquina, ya que al estacionarse muchísimos autos se vuelve impráctico el ser utilizado como punto de encuentro.
- Los cables de alta tensión, así como el transformador ubicado cerca del estacionamiento del frente en la esquina, pudiera representar un peligro en caso de tormenta o temblor al reventarse los cables. Ocasionando riesgo alto para quienes quisieran utilizarlo como punto de reunión o quienes estuvieran transitando en esa zona.
- Para el caso específico del Edificio A, con las observaciones que ya se dieron a la Dirección de Proyectos con anterioridad, las escaleras necesitan ser reparadas o ajustadas; ya que algunos escalones son más anchos y altos que otros. Lo que ha ocasionado tropiezos de personas que las han utilizado.
- Se necesita realizar la adquisición de equipo complementario para la Brigada SUGIR y llevar a la práctica medidas adecuadas de Protección Civil, tales como, megáfono y alarma de aviso para simulacros o situaciones de desastre reales.
- Se necesita capacitación para la Brigada SUGIR y en general para la comunidad docente y administrativa de nuestra dependencia en caso de cualquier contingencia y de primeros auxilios para atender mejor a nuestros estudiantes en cualquier eventualidad.

Mca. Verónica Martínez Ramos
Administradora Centro de Idiomas Orizaba

Mtro. Antonio Iván Sánchez Huerta
Coordinador del Centro de Idiomas
Orizaba