2018 (AÑO)

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: **septiembre_2021**
FECHA DE CORTE: 24/SEP/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Universidad Veracruzana

Nombre: Universidad Veracruzana
Entidad federativa: Veracruz
Clave Inst'911: 30MSU0940B

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Mtra. Norma Angelina Lagunes López
Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional
Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12718
Correo electrónico: nlagunes@uv.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702
Correo electrónico: erodiles@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra de continuidad	Equipamiento	Ampliaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sostenible	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]: Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas [3]: Inicio	Término	Observaciones
																GLOBAL DEL PROYECTO		
1	**Conectividad de voz y datos para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba - Córdoba**	X					$ 1,026,868.12	$ 1,026,868.12	$ -	Aulas	16	1008.24	Obra concluida		100	6/06/18	27/12/18	
										Talleres	6	649.00						
2	**Trabajos para poner en operación el edificio de talleres para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba**	X					$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ -	Talleres	6	649.00	Obra concluida		100	10/09/18	8/11/18	
3	**Conclusión de módulo de sanitarios y escalera en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos**	X					$ 292,077.97	$ 292,077.97	$ -	Módulo sanitario	1	27.66	Obra concluida		100	26/11/18	25/12/18	
										Escalera	1	18.36						
										Pasillo	1	128.92						
										TOTAL	3	174.94						
4	**Conclusión del Centro Centinela en el Campus Coatzacoalcos**	X					$ 228,844.07	$ 228,844.07	$ -	Consultorio	2	32.28	Obra concluida		100	2/10/18	15/11/18	
										Baño	1	5.12						
										TOTAL	3	37.40						
5	**Conectividad de voz y datos y trabajos complementarios para poner en operación el edificio de la Facultad de Estadística e Informática, región Xalapa**	X					$ 1,229,003.35	$ 1,229,003.35	$ -	Centro de cómputo	4	361.56	Obra concluida		100	28/08/18	17/01/19	
										Cubículos	11	262.75						
										Sala de juntas	1	37.69						
										Terraza usos múltiples	1	354.18						
										TOTAL	17	996.18						
6	**Construcción 1a. Etapa de muro de contención y escalera en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa**			X			$ 590,701.21	$ 590,701.21	$ -	Muro de contención de 48m3	1		Obra concluida		100	2/10/18	30/11/18	El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) notificó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2018 remanente 1a. ministración mediante of. no. SFP/0224/2018 de fecha 11/abr/2018 por $1,041,021.53. Con fecha 17/may/2018, notificó la 2da. ministración mediante of. no. SFP/0600/2018 por $ 2,920,733.12. Con fecha 7/nov/18, se notifica la 3a. ministración con of.no. SFP/1094/2018 por $583,760.77. Con fecha 8/nov/18 se recibió of. no. SFP/0962/2019 informando la 4a. ministración por $2,938,846.58. La 5a. ministración mediante of. no. SFP/1975/2019 de fecha 12/dic/2019 por $5,920,764.12. La 6a. ministración mediante of. no. SFP/2063/2019 de fecha 23/dic/2019 por $2,979,020.06. La totalidad de los recursos ya fueron radicados a la UV.
										Escalera	1	78.00						
										TOTAL	2	78.00						
7	**Conclusión de 2do. Nivel edificio "C" Unidad Central, región Xalapa**	X					$ 657,083.85	$ 657,083.85	$ -	Oficinas	1	80	Obra concluida		100	28/03/19	6/05/19	
										TOTAL	1	80.00						
8	**Mantenimiento general de la Escuela de Estudiantes Extranjeros, región Xalapa**				X		$ 358,556.08	$ 358,556.08	$ -	Pintura, cancelería y pisos	1	259.00	Obra concluida		100	11/11/19	25/12/19	
9	**Mantenimiento general de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa**				X		$ 148,000.00	$ 148,000.00	$ -	Rehabilitación de cubierta	1	150.00	Obra concluida		100	19/12/19	17/01/20	
10	**Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa.**				X		$ 993,088.63	$ 993,088.63	$ -	Escaleras	1	316.00	Obra concluida		100	15/07/19	12/10/19	
11	**Sustitución de elevador del edificio "A" de la Unidad Central, región Xalapa.**				X		$ 1,384,127.19	$ 1,384,127.19	$ -	Elevador	1	3.38	Obra concluida		100	15/08/19	11/03/20	
12	**Ampliación de estacionamiento, rehabilitación de barda perimetral y rehabilitación de edificios varios en el campus Coatzacoalcos.**	X		X			$ 2,798,078.48	$ 2,798,078.48	$ -	Estacionamiento	1	3173.00	Obra concluida		100	12/11/20	11/03/21	
										Barda	1	624.00						
										Rehabilitación de edificio	1	81.00						
										TOTAL	3	3878.00						
13	**Construcción de andadores y reposición de barda perimetral en la Unidad de Ingeniería, región Veracruz.**	X		X			$ 3,009,177.02	$ 3,009,177.02	$ -	Andadores	1	180.00	Obra concluida		100	26/10/20	20/02/21	
										Barda	1	969.48						
										TOTAL	2	1149.48						
14	**Obras exteriores varias (cercado perimetral, muro de contención y estacionamiento) y trabajos complementarios para poner en operación el edificio del CICE, en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa**	X					$ 2,908,323.68	$ 2,908,323.68	$ -	Cercado perimetral	1	440.00	Obra concluida		100	23/10/20	30/01/21	
										Muro de contención	1	180.00						
										Estacionamiento	1	1200.00						
										Trab. Compl.	1	663.00						
										TOTAL	4	2483.00						
15	**Construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (Obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados)**						$ 266,128.54	$ -	$ 266,128.54	Obra eléctrica subterránea	1	250.00	Obra por iniciar	En proceso de contratación	0	15/10/21	30/12/21	
										Obra pluvial	1	230.00						
										Obra hidrosanitaria	1	230.00						
										Acabados	1	85.00						
										TOTAL	4	795.00						
							$16,481,176.19	$16,215,047.65	$266,128.54									

OBRA CONCLUIDA

¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada: ¿Cuenta con fotos del evento?	Si ya fue inaugurada: ¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Cuenta con Actas: Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Cuenta con Actas: Monto de Acta Administrativa
No, ya que se trata de trabajos complementarios			SI	SI	1,026,868.12
No, ya que se trata de trabajos complementarios			SI	SI	550,000.00
No, ya que se trata de trabajos complementarios			SI	SI	292,077.97
No, ya que se trata de una ampliación de espacio			SI	SI	228,844.07
	SI	Rectora Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez. 11/feb/19	SI	SI	1,229,003.35
No, ya que sólo se concluyó la 1a. Etapa		x	SI	SI	590,701.21
Na			SI	SI	657,083.85
No, ya que sólo se dio mantenimiento			SI	SI	358,556.08
No, ya que sólo se dio mantenimiento.			SI	SI	148,000.00
No, ya que sólo fue una rehabilitación.			SI	SI*	993,088.63
No			SI	SI	1,384,127.19
NO			SI	SI	2,798,078.48
NO			SI	SI	3,009,177.02
	SI	Rectora Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez. 28/oct/20	SI	SI	2,908,323.68

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: **dd, mm y aa.**

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance
100%

PROYECTO 1 Nombre de la obra: **Conectividad de voz y datos para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CARRETERA ESTATAL AL SUMIDERO - DOS RÍOS KM 1
IXTACZOQUITLÁN, VER.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida




F3: Colocación de tierra física





F4: Equipos para conectividad en el interior del site



F5: Equipos instalados en el rack del site

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sanchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Eddie P.

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

100%

Progresiva: 2 Nombre de la obra: **Trabajos para poner en operación el edificio de talleres para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CARRETERA ESTATAL AL SUMIDERO - DOS RÍOS KM 1 IXTACZOQUITLÁN, VER.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Interior talleres



F4: Entrada





F5: Interior talleres

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Sergio P. Robles Ruiz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Veracruzana


PRIORIDAD 3


Nombre de la obra: **Conclusión de módulo de sanitarios y escalera en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos**

Porcentaje de avance

100%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



AV. UNIVERSIDAD S/N (CARRETERA A MINATITLAN KM. 7.5) COATZACOALCOS VER.

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. en I. [illegible]

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Veracruzana


PROGRAMA


4 Nombre de la obra: **Conclusión del Centro Centinela en el Campus Coatzacoalcos**

Porcentaje de avance

100%


CROQUIS DE LOCALIZACION





Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



AV. UNIVERSIDAD S/N (CARRETERA A MINATITLÁN KM. 7.5) COATZACOALCOS VER.

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Interior de módulo

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Interior



F4: Interior



F5: Exterior de módulo

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilio P. Pastrana Jobo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Veracruzana


PROGRAMA


Porcentaje de avance

100%

PROGRAMA: 6 Nombre de la obra: **Conectividad de voz y datos y trabajos complementarios para poner en operación el edificio de la Fac. de Estadística e Informática, región Xalapa**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. XALAPA S/N, FRACCIONAMIENTO VERACRUZ, XALAPA VER.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Área de cubículos



F4: Entrada



F5: Escalera de uso general

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia F. Robles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Universidad Veracruzana


PRIORIDAD 6 Nombre de la obra: **Construcción 1a. Etapa de muro de contención y escalera en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa**

Porcentaje de avance

100%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO VERACRUZ No 6 COL. INDUSTRIAL ANIMAS

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Interal

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida

La obra está programada a ejecutarse por etapas. Con estos recursos se concluye la 1a. Etapa, continuándose los trabajos con recursos propios.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Vista interior

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Enrique Morales Arias

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

100%

Proyecto 7 Nombre de la obra: **Conclusión de 2do. Nivel edificio "C" Unidad Central, región Xalapa**

CROQUIS DE LOCALIZACION





Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRÁN CON LOMAS DEL ESTADIO, ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Interior



F2: Acceso

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Interior



F4: Interior



F5: Interior

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Robles Jasso

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

100%

PROYECTO 8 Nombre de la obra: Mantenimiento general de la Escuela de Estudiantes Extranjeros, región Xalapa


GROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: VISTA GENERAL VESTÍBULO 1



F2: VISTA GENERAL VESTÍBULO 2

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: INTERIOR ADMINISTRACIÓN 1



F4: INTERIOR ADMINISTRACIÓN 2



F5: VISTA GENERAL PÓRTICO DE ACCESO

Dr. Martín Genaro Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Elida P. Prades Jiron

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

Año

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Universidad Veracruzana


PROGRAMA: 9 Nombre de la obra: Mantenimiento general de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa

Porcentaje de avance

100%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



C , XALAPA, VER.

FOTOS



F1: SUSTITUCIÓN PARCIAL DE LÁMINA METÁLICA



F2: MANTENIMIENTO DE PINTURA

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: MANTENIMIENTO DE PINTURA EN INTERIORES



F4: MANTENIMIENTO DE PINTURA EN INTERIORES



F5: MANTENIMIENTO DE PINTURA EN INTERIORES

Dr. Martín Genaro Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Elvia P. Robles Ates

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Universidad Veracruzana


PROYECTO 10 Nombre de la obra: **Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa.**

Porcentaje de avance

100%

CROQUIS DE LOCALIZACION





Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRAN CON LOMAS DEL ESTADIO, ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: VISTA GENERAL DESCENSO



F2: VISTA LATERAL INTERMEDIA

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: ESTADO ACTUAL ARRIATE INTERMEDIO



F4: VISTA GENERAL ASCENSO 1



F5: VISTA GENERAL ASCENSO 2

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Elvira P. Rosales Solís

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018	**FAM**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado septiembre_2021
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)		FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Universidad Veracruzana


PROYECTO 11 Nombre de la obra: **Sustitución de elevador del edificio "A" de la Unidad Central, región Xalapa.**

Porcentaje de avance

100%

CROQUIS DE LOCALIZACION





Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRÁN, LOMAS DEL ESTADIO, ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: EQUIPO INSTALADO



F2: VISTA INTERIOR

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: PUERTA DE ACCESO





F4: TABLERO PRINCIPAL



F5: CONTROLES

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Estela P. Robles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 12 Nombre de la obra: **Ampliación de estacionamiento, rehabilitación de barda perimetral y rehabilitación de edificios varios en el campus Coatzacoalcos.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. UNIVERSIDAD S/N CARRETERA A MINATITLÁN KM. 7.5. COATZACOALCOS, VER.

FOTOS



F1: VISTA BARDA SOBRE AV. UNIVERSIDAD



F2: EDIFICIO ANEXO AL EDIFICIO A

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: VISTA DE AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO



F4: AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO



F5: CUARTO DE MÁQUINAS 2

Dr. Martín Gerardo Aguila Gonzalez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Elena P. Rodríguez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

100%

PROGRAMA 13 Nombre de la obra: Construcción de andadores y reposición de barda perimetral en la Unidad de Ingeniería, región Veracruz.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



BLV. ADOLFO RUIZ CORTINES S/N, FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.

FOTOS



F1: BARDA AV. RUIZ CORTINES




F2: VISTA MAR DE CORTES

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: VISTA EDIFICIO F AL G



F4: VISTA EDIFICIO H AL F



F5: VISTA CALLE COSTA DE MARFIL, ESQUINA MAR EGEO

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M.Arq. Erika E. Robles Jurado

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

100%

PROYECTO 14 Nombre de la obra: **Obras exteriores varias (cercado perimetral, muro de contención y estacionamiento) y trabajos complementarios para poner en operación el edificio del CICE, en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO VERACRUZ No 6 COL. INDUSTRIAL ANIMAS

FOTOS



F1: VISTA HACIA ÁREA DE ESTACIONAMIENTO



F2: BARDA Y ESTACIONAMIENTO

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: VISTA HACIA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO



F4: VISTA POSTERIOR DEL EDIFICIO, CERCADO PERIMETRAL



F5: VISTA LATERAL DEL EDIFICIO, CERCADO

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021
FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Veracruzana


PROGRAMA


15 Nombre de la obra: **Construcción del edificio para la Facultad de Matématicas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (Obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados)**

Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASEO No. 112, LOTE II SECC. 2A. LETRA B. COL DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Edificio (B) Rampa entre edificio B y C



F2: Rampas edificio B

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar



F3: Cubo del elevador



F4: Cubo de escaleras



F5: Fachada cubo de escaleras y rampa

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Robles Jurado

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de** la obra.